

АКТ
обстеження технічного стану автомобіля легкового Hyundai Sonata AE2505CK інв.№61071

Комісія в складі: Голова комісії: начальник АТЦ
Члени комісії
Заступник начальника АТЦ з обладнання
Начальник колони ВПП АТЦ
Начальник дільниці ТОТ
провела обстеження технічного стану автомобіля легкового Hyundai Sonata AE2505CK інв.№61071

Меркулов Р.М.
Лябіков Д.Ю.
Пожарук В.К.
Василенко І.А.

В результаті обстеження, встановлено:

- 1 Рік випуску 1997
- 2 Пробіг км. 893510
- 3 Останній кап.ремонт — не виконувався
- 4 Стан вузлів, системи і агрегатів:

№ п/п	Найменування вузла (основного засоба)	Характеристика дефектів	Спосіб визначення
1	Двигун	Потребує ремонту (позвишений расход масла)	Результат попередніх обстежень, візуальний огляд
2	Ходова частина, КПП	Потребує ремонту	Результат попередніх обстежень, візуальний огляд
3	Кузов	Корозія та відшарування фарби	Візуальний огляд
4	Електрообладнання та електросистеми	Пересихання ел.дротів	Результат попередніх обстежень, візуальний огляд
5	Гальмівна система	Потребує заміни гальмівних дисків та колодок	Результат попередніх обстежень, візуальний огляд

- Подальша експлуатація автомобіля легкового Hyundai Sonata AE2505CK інв.№61071 без ремонту двигуна, ходової частини, та заміни електричних дротів не можливе.

Підписи:

Начальник АТЦ

Заступник начальника АТЦ з обладнання

Начальник колони ВПП АТЦ

Начальник дільниці ТОТ

Меркулов Р.Н.

Лябіков Д.Ю.

Пожарук В.К.

Василенко І.А.