

АКТ

обстеження технічного стану АВТОМОБІЛЬ-САМОСКИДА БЕЛАЗ-7540В №Т01573АЕ інв.№61124

Комісія в складі: Голова комісії: начальник АТЦ
Члени комісії
Заступник начальника АТЦ з обладнання
Начальник колони ТП та СТ
Начальник дільниці ТОТ
провела обстеження технічного стану АВТОМОБІЛЬ-САМОСКИДА БЕЛАЗ-7540В №Т01573АЕ інв.№61124

Меркулов Р.М.

Лябіков Д.Ю.
Федоров Є.Ю.
Василенко І.А.

В результаті обстеження, встановлено:

- 1 Рік випуску 2003
- 2 Пробіг км. 656010
- 3 Кап.ремонт — не виконувався
- 4 Стан вузлів, системи і агрегатів:

№ п/п	Найменування вузла (основного засоба)	Характеристика дефектів	Спосіб визначення
1	Двигун	Потребує ремонту ДВЗ	Результат попередніх обстежень, візуальний огляд
2	Ходова частина, КПП	без зауважень, потрібна заміна шин	Результат попередніх обстежень, візуальний огляд
3	Кузов	без зауважень	Візуальний огляд
4	Електрообладнання та електросистеми	Пересихання ел.дротів	Результат попередніх обстежень, візуальний огляд
5	Гальмівна система	Потребує ремонту	Результат попередніх обстежень, візуальний огляд

- Подальша експлуатація АВТОМОБІЛЬ-САМОСКИДА БЕЛАЗ-7540В №Т01573АЕ інв.№61124 без ремонту ДВЗ, гальмівної системи, та заміни ел.дротів, шин не можливе.

Підписи:

Начальник АТЦ

Меркулов Р.М.

Заступник начальника АТЦ з обладнання

Лябіков Д.Ю.

Начальник колони ТП та СТ

Федоров Є.Ю.

Начальник дільниці ТОТ

Василенко І.А.