

АТ «ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК»
АТЦ, колона ВПП
Жовтень 2024р.

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Головний інженер АТ «ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК»
Коркодола Ю.І.

АКТ

обстеження технічного стану автомобіля ЗАГАЛЬНИЙ СЕДАН-В DAEWOO LANOS №AE3812AP інв.№61136

Комісія в складі: Голова комісії: начальник АТЦ

Меркулов Р.М.

Члени комісії

Заступник начальника АТЦ з обладнання

Лябіков Д.Ю.

Начальник колони ВПП АТЦ

Пожарук В.К.

Начальник дільниці ТОТ

Василенко І.А.

провела обстеження технічного стану автомобіля ЗАГАЛЬНИЙ СЕДАН-В DAEWOO LANOS №AE3812AP інв.№61136

В результаті обстеження, встановлено:

- 1 Рік випуску 2006
- 2 Пробіг км. 456491
- 3 Кап.ремонт — не виконувався
- 4 Стан вузлів, системи і агрегатів:

№ п/п	Найменування вузла (основного засоба)	Характеристика дефектів	Спосіб визначення
1	Двигун	Потребує ремонту	Результат попередніх обстежень, візуальний огляд
2	Ходова частина, КПП	Потребує ремонту ходова частина, КПП без зауважень	Результат попередніх обстежень, візуальний огляд
3	Кузов	Корозія та відшарування фарби	Візуальний огляд
4	Електрообладнання та електросистеми	Пересихання ел.дротів	Результат попередніх обстежень, візуальний огляд
5	Гальмівна система	Потребує ремонту	Результат попередніх обстежень, візуальний огляд

- Подальша експлуатація DAEWOO LANOS №AE3812AP інв.№61136 без ремонту ДВЗ, ходової частини, гальмівної системи, та заміни ел.дротів не можливе.

Підписи:

Начальник АТЦ

Меркулов Р.М.

Заступник начальника АТЦ з обладнання

Лябіков Д.Ю.

Начальник колони ВПП АТЦ

Пожарук В.К.

Начальник дільниці ТОТ

Василенко І.А.