

АТ «ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК»  
АТЦ, колони ВПП  
Жовтень 2024р.

ЗАТВЕРДЖУЮ:  
Головний інженер АТ «ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК»  
Коркодола Ю.І.

### АКТ

обстеження технічного стану автомобіля ЗАГАЛЬНИЙ ФАЕТОН-В УАЗ-31512 №АЕ3151ВА інв.№61013

Комісія в складі: Голова комісії: начальник АТЦ  
Члени комісії  
Заступник начальника АТЦ з обладнання  
Начальник колони ВПП АТЦ  
Начальник дільниці ТОТ  
провела обстеження технічного стану автомобіля ЗАГАЛЬНИЙ ФАЕТОН-В УАЗ-31512 №АЕ3151ВА інв.№61013

Меркулов Р.М.  
Лябіков Д.Ю.  
Пожарук В.К.  
Василенко І.А.

В результаті обстеження, встановлено:

- 1 Рік випуску 1995
- 2 Пробіг км. 404356
- 3 Кап.ремонт — не виконувався
- 4 Стан вузлів, системи і агрегатів:

| № п/п | Найменування вузла (основного засоба) | Характеристика дефектів   | Спосіб визначення                                |
|-------|---------------------------------------|---|--|
| 1     | Двигун                                | Потребує заміни   | Результат попередніх обстежень, візуальний огляд |
| 2     | Ходова частина, КПП                   | Потребує ремонту передній, задній мости, карданні вали, КПП, та розподільна коробка | Результат попередніх обстежень, візуальний огляд |
| 3     | Кузов                                 | Корозія та відшарування фарби   | Візуальний огляд                                 |
| 4     | Електрообладнання та електросистеми   | Пересихання ел.дротів   | Результат попередніх обстежень, візуальний огляд |
| 5     | Гальмівна система                     | Потребує ремонту  | Результат попередніх обстежень, візуальний огляд |

- Подальша експлуатація УАЗ-31512 №АЕ3151ВА інв.№61013 без заміни ДВЗ, ел.дротів, та ремонту переднього, заднього мостів, КПП, карданих валів, розподільчої коробки, гальмівної системи не можливе.

Підписи:

Начальник АТЦ

Меркулов Р.М.

Заступник начальника АТЦ з обладнання

Лябіков Д.Ю.

Начальник колони ВПП АТЦ

Пожарук В.К.

Начальник дільниці ТОТ

Василенко І.А.