

АКТ

обстеження технічного стану БУЛЬДОЗЕР ГУСЕНИЧНИЙ CATERPILLAR D6R1I №T02316AE інв.№40744

Комісія в складі: Голова комісії: начальник АТЦ
Члени комісії
Заступник начальника АТЦ з обладнання
Начальник колони КДТ
Начальник дільниці ТОТ
провела обстеження технічного стану БУЛЬДОЗЕР ГУСЕНИЧНИЙ CATERPILLAR D6R1I №T02316AE інв.№40744

Меркулов Р.М.

Лябіков Д.Ю.
Здохленко Ю.В.
Василенко І.А.

В результаті обстеження, встановлено:

- 1 Рік випуску 2005
- 2 Напрацювання м/г 28194
- 3 Кап.ремонт — не виконувався
- 4 Стан вузлів, системи і агрегатів:

№ п/п	Найменування вузла (основного засоба)	Характеристика дефектів	Спосіб визначення
1	Двигун	Зношення поршневої групи, колінчатого валу та головки блоку циліндрів, низький тиск в системі змазки ДВЗ, підвищена витрата дизельного палива.	Результат попередніх обстежень, візуальний огляд
2	Ходова частина, КПП	Сторонній шум, підвищена вібрація, збій при перемиканні КПП. Граничний знос робочої поверхні, присутність металічних включень (продуктів зносу) у системі змащення.	Результат попередніх обстежень, візуальний огляд
3	Рама	Корозія, тріщини поведіння корпусу рами.	Візуальний огляд
4	Електрообладнання та електросистеми	Замикання статорних якорних обмоток стартера та генератора. Механічний знос елементів проводки, розриви електричного ланцюга.	Результат попередніх обстежень, візуальний огляд
5	Гідралічна система	Механічне пошкодження гнучкого трубопроводу високого тиску (шланг високого тиску)	Результат попередніх обстежень, візуальний огляд

- Подальша експлуатація бульдозеру гусеничного CATERPILLAR D6R1I №T02316AE інв.№40744 без ремонту ДВЗ, КПП, ел.дротів, гідралічної системи не можливе.

Підписи:

Начальник АТЦ

Меркулов Р.М.

Заступник начальника АТЦ з обладнання

Лябіков Д.Ю.

Начальник колони КДТ

Здохленко Ю.В.

Начальник дільниці ТОТ

Василенко І.А.