

АКТ
обстеження технічного стану СПЕЦІАЛЬНИЙ АВТОКРАН ДО 10Т-С МА3-500 №АЕ3321АН інв.№40212

Комісія в складі: Голова комісії: начальник АТЦ
Члени комісії
Заступник начальника АТЦ з обладнання
Начальник колони ТП та СТ
Начальник дільниці ТОТ
провела обстеження технічного стану спеціального автокрану до 10Т-С МА3-500 №АЕ3321АН інв.№40212

Меркулов Р.М.

Лябіков Д.Ю.
Федоров Є.Ю.

Василенко І.А.

В результаті обстеження, встановлено:

- 1 Рік випуску 1978
- 2 Пробіг км. 542973
- 3 Кап.ремонт — не виконувався
- 4 Стан вузлів, системи і агрегатів:

№ п/п	Найменування вузла (основного засоба)	Характеристика дефектів	Спосіб визначення
1	Двигун	Зауважень немає	Результат попередніх обстежень, візуальний огляд
2	Ходова частина, КПП	Потребує ремонту КПП, переднього та заднього мостів	Результат попередніх обстежень, візуальний огляд
3	Кранова установка	Корозія, тріщини стріли та кранової установки, ізнос канатів, блочків, гака, підклинювання посторонній шум барабанів намотки канатів	Візуальний огляд
4	Електрообладнання та електричної системи	Пересихання ел.дротів, розтріскування відроджувачів фар	Результат попередніх обстежень, візуальний огляд
5	Гальмівна система	Витікання гальмівної рідини, порушення цілостності гальмівної системи	Результат попередніх обстежень, візуальний огляд

- Подальша експлуатація спеціального автокрану до 10Т-С МА3-500 №АЕ3321АН інв.№40212 без ремонту кранової установки, КПП, переднього та заднього мостів, гальмівної системи, заміни ел.дротів не можливе.

Підписи:

Начальник АТЦ

Заступник начальника АТЦ з обладнання

Начальник колони ТП та СТ

Начальник дільниці ТОТ

Меркулов Р.М.

Лябіков Д.Ю.

Федоров Є.Ю.

Василенко І.А.