

ЗАТВЕРДЖУЮ
Головний інженер АТ "Покровський ГЗК"

Коркодола Ю.І.

«04» вересня 2014 р.

АКТ
технічного стану ЕКГ 8 I госп. №39

Комісія у складі:

Головний механік АТ "Покровський ГЗК"

В.о. нач. Північного кар'єру

В.о. енергетика Північного кар'єру

Нач. роторного комплексу №6

Провела обстеження технічного стану ЕКГ 8 I №39.

Виявлено:

- Лебідка підйому - стан задовільний.
- Механізм напору - стан задовільний.
- Ківш та його елементи - стан задовільний.
- М. конструкції стріли - стан задовільний..
- Механізм повороту - стан задовільний.
- Металоконструкції поворотної платформи - стан задовільний.
- Редуктора механізму руху - стан задовільний.
- Виявлено знос бронзових втулок опорних катків з 20%
- Виявлено знос бронзових втулок натяжних коліс (лінивців) 30%
- Виявлено знос бронзових втулок вихідних валів бортових редукторів 10%

В.о. нач. Північного кар'єру

В.о. енергетика Північного кар'єру

Нач. роторного комплексу №6

Головний механік
АТ "Покровський ГЗК"

В.о. нач. Північного кар'єру

В.о. енергетика Північного кар'єру

Нач. роторного комплексу №6

Ємельянов В.О.

Куковицький С.Б.

Єрмоленко К.В.

Віннічук С.А.

Ємельянов В.О.

Куковицький С.Б.

Єрмоленко К.В.

Віннічук С.А.

Головний механік

АТ "Покровський ГЗК"

В.о. нач. Північного кар'єру