

АТ «ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК»
АТЦ, колона ВПП
Жовтень 2024р.

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Головний інженер АТ « ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК»
Коркодола Ю.І.

[Signature]
03.10.2024р

АКТ

обстеження технічного стану автомобіля легкового Volkswagen Passat AE4140BE інв.№50078

Комісія в складі: Голова комісії: начальник АТЦ
Члени комісії

Меркулов Р.М.

Заступник начальника АТЦ з обладнання

Лябіков Д.Ю.

Начальник колони ВПП АТЦ

Пожарук В.К.

Начальник дільниці ТОТ

Василенко І.А.

провела обстеження технічного стану автомобіля легкового Volkswagen Passat AE4140BE інв.№50078

В результаті обстеження, встановлено:

- 1 Рік випуску 2008
- 2 Пробіг км. 440443
- 3 Останній кап.ремонт — не виконувався
- 4 Стан вузлів, системи і агрегатів:

№ п/п	Найменування вузла (основного засоба)	Характеристика дефектів	Спосіб визначення
1	Двигун	Потребує ремонту	Результат попередніх обстежень, візуальний огляд
2	Ходова частина, КПП	Потребує ремонту	Результат попередніх обстежень, візуальний огляд
3	Кузов	Потребує заміни вітрового скла	Візуальний огляд
4	Електрообладнання та електричні системи	Пересихання ел.дротів	Результат попередніх обстежень, візуальний огляд
5	Гальмівна система	Потребує заміни гальмівних дисків та колодок	Результат попередніх обстежень, візуальний огляд

- Подальша експлуатація Volkswagen Passat AE4140BE інв.№50078 без ремонту передньої підвіски та гальмівної системи не можливе.

Підписи:

Начальник АТЦ

[Signature]

Меркулов Р.М.

Заступник начальника АТЦ з обладнання

[Signature]

Лябіков Д.Ю.

Начальник колони ВПП АТЦ

[Signature]

Пожарук В.К.

Начальник дільниці ТОТ

[Signature]

Василенко І.А.