

**АКТ**

обстеження технічного стану автомобіля ЗАГАЛЬНИЙ СЕДАН-В ВАЗ-2107 №АЕ3341АО інв.№24112

Комісія в складі: Голова комісії: начальник АТЦ  
Члени комісії  
Заступник начальника АТЦ з обладнання  
Начальник колони ВПП АТЦ  
Начальник дільниці ТОТ  
провела обстеження технічного стану автомобіля ЗАГАЛЬНИЙ СЕДАН-В ВАЗ-2107 №АЕ3341АО інв.№24112

Меркулов Р.М.  
Лябіков Д.Ю.  
Пожарук В.К.  
Василенко І.А.

В результаті обстеження, встановлено:

- 1 Рік випуску 1996
- 2 Пробіг км. 342123
- 3 Кап.ремонт — не виконувався
- 4 Стан вузлів, системи і агрегатів:

№ п/п	Найменування вузла (основного засоба)	Характеристика дефектів	Спосіб визначення
1	Двигун	Потребує ремонт	Результат попередніх обстежень, візуальний огляд
2	Ходова частина, КПП	Потребує ремонт ходової частини, та КПП	Результат попередніх обстежень, візуальний огляд
3	Кузов	Корозія та відшарування фарби	Візуальний огляд
4	Електрообладнання та електросистеми	Пересихання ел.дротів	Результат попередніх обстежень, візуальний огляд
5	Гальмівна система	Потребує заміни	Результат попередніх обстежень, візуальний огляд

- Подальша експлуатація ВАЗ-2107 №АЕ3341АО інв.№24112 без ремонту ДВЗ, КПП, ходової частини, та заміни ел.дротів та гальмівної системи не можливе.

Підписи:

Начальник АТЦ

Заступник начальника АТЦ з обладнання

Начальник колони ВПП АТЦ

Начальник дільниці ТОТ

Меркулов Р.М.

Лябіков Д.Ю.

Пожарук В.К.

Василенко І.А.