

АТ «ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК»
АТЦ, колона ВПП
Жовтень 2024р.

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Головний інженер АТ «ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК»
Коркодола Ю.І.

АКТ

обстеження технічного стану автомобіля ЗАГАЛЬНИЙ ПАСАЖИРСЬКИЙ-В УАЗ-3962 №АЕ6597ЕС інв.№61002

Комісія в складі: Голова комісії: начальник АТЦ
Члени комісії
Заступник начальника АТЦ з обладнання
Начальник колони ВПП АТЦ
Начальник дільниці ТОТ
провела обстеження технічного стану автомобіля ЗАГАЛЬНИЙ ПАСАЖИРСЬКИЙ-В УАЗ-3962 №АЕ6597ЕС інв.№61002

Меркулов Р.М.

Лябіков Д.Ю.

Пожарук В.К.

Василенко І.А.

В результаті обстеження, встановлено:

- 1 Рік випуску 1995
- 2 Пробіг км. 779800
- 3 Кап.ремонт — не виконувався
- 4 Стан вузлів, системи і агрегатів:

№ п/п	Найменування вузла (основного засоба)	Характеристика дефектів	Спосіб визначення
1	Двигун	Потребує заміни	Результат попередніх обстежень, візуальний огляд
2	Ходова частина, КПП	Потребує ремонту передній, задній мости, карданні вали, КПП, та розподільна коробка	Результат попередніх обстежень, візуальний огляд
3	Кузов	Корозія та відшарування фарби	Візуальний огляд
4	Електрообладнання та електросистеми	Пересихання ел.дротів	Результат попередніх обстежень, візуальний огляд
5	Гальмівна система	Потребує ремонту	Результат попередніх обстежень, візуальний огляд

- Подальша експлуатація УАЗ-3962 №АЕ6597ЕС інв.№61002 без заміни ДВЗ, ел.дротів, та ремонту переднього, заднього мостів, КПП, карданних валів, розподільчої коробки, гальмівної системи не можливе.

Підписи:

Начальник АТЦ

Меркулов Р.М.

Заступник начальника АТЦ з обладнання

Лябіков Д.Ю.

Начальник колони ВПП АТЦ

Пожарук В.К.

Начальник дільниці ТОТ

Василенко І.А.