

АКТ

обстеження технічного стану ЗАГАЛЬНИЙ ВАНТАЖОПАСАЖИРСЬКИЙ-В ZUK-A07D №AE8622AM інв.№60662

Комісія в складі: Голова комісії: начальник АТЦ
Члени комісії
Заступник начальника АТЦ з обладнання
Начальник колони ВПП АТЦ
Начальник дільниці ТОТ

Меркулов Р.М.

Лябіков Д.Ю.

Пожарук В.К.

Василенко І.А.

провела обстеження технічного стану ЗАГАЛЬНИЙ ВАНТАЖОПАСАЖИРСЬКИЙ-В ZUK-A07D №AE8622AM інв.№60662

В результаті обстеження, встановлено:

- 1 Рік випуску 1992
- 2 Пробіг км. 573255
- 3 Кап.ремонт — не виконувався
- 4 Стан вузлів, системи і агрегатів:

| № п/п | Найменування вузла (основного засоба) | Характеристика дефектів | Спосіб визначення |
|-------|---------------------------------------|--|--|
| 1 | Двигун | Потребує ремонту | Результат попередніх обстежень, візуальний огляд |
| 2 | Ходова частина, КПП | Потребує ремонту ходова частина та КПП | Результат попередніх обстежень, візуальний огляд |
| 3 | Кузов | Корозія та відшарування фарби | Візуальний огляд |
| 4 | Електрообладнання та електросистеми | Пересихання ел.дротів | Результат попередніх обстежень, візуальний огляд |
| 5 | Гальмівна система | Потребує ремонту | Результат попередніх обстежень, візуальний огляд |

- Подальша експлуатація ZUK-A07D №AE8622AM інв.№60662 без ремонту ДВЗ, КПП, ходової частини, гальмівної системи, та заміни ел.дротів не можливе.

Підписи:

Начальник АТЦ

Меркулов Р.М.

Заступник начальника АТЦ з обладнання

Лябіков Д.Ю.

Начальник колони ВПП АТЦ

Пожарук В.К.

Начальник дільниці ТОТ

Василенко І.А.