

**АКТ**

обстеження технічного стану СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ АВТОБУС ВАХТОВИЙ-D НЕФА3-42111 №АЕ8928АА інв.№61143

Комісія в складі: Голова комісії: начальник АТЦ  
Члени комісії  
Заступник начальника АТЦ з обладнання  
Начальник колони ВПП АТЦ  
Начальник дільниці ТОТ  
провела обстеження технічного стану СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ АВТОБУС ВАХТОВИЙ-D НЕФА3-42111 №АЕ8928АА інв. №61143

Меркулов Р.М.

Лябіков Д.Ю.

Пожарук В.К.

Василенко І.А.

В результаті обстеження, встановлено:

- 1 Рік випуску 2006
- 2 Пробіг км. 883558
- 3 Кап.ремонт — не виконувався
- 4 Стан вузлів, системи і агрегатів:

№ п/п	Найменування вузла (основного засоба)	Характеристика дефектів	Спосіб визначення
1	Двигун	Потребує заміни	Результат попередніх обстежень, візуальний огляд
2	Ходова частина, КПП	Потребує заміни передній та задній мости, КПП та розподільна коробка потребує ремонту	Результат попередніх обстежень, візуальний огляд
3	Кузов	Корозія та відшарування фарби	Візуальний огляд
4	Електрообладнання та електросистеми	Пересихання ел.дротів	Результат попередніх обстежень, візуальний огляд
5	Гальмівна система	Потребує ремонту	Результат попередніх обстежень, візуальний огляд

- Подальша експлуатація спеціалізованого автобуса вахтового-D НЕФА3-42111 №АЕ8928АА інв.№61143 без заміни ДВЗ, КПП, переднього та заднього мостів, розподільчої коробки, ел.дротів, та ремонту гальмівної системи не можливе.

Підписи:

Начальник АТЦ

Меркулов Р.М.

Заступник начальника АТЦ з обладнання

Лябіков Д.Ю.

Начальник колони ВПП АТЦ

Пожарук В.К.

Начальник дільниці ТОТ

Василенко І.А.