

АКТ
обстеження технічного стану ЗАГАЛЬНИЙ АВТОБУС-D ПА3-4234 №АЕ7664АА інв.№50013

Комісія в складі: Голова комісії: начальник АТЦ
Члени комісії

Меркулов Р.М.

Заступник начальника АТЦ з обладнання

Лябіков Д.Ю.

Начальник колони ВПП АТЦ

Пожарук В.К.

Начальник дільниці ТОТ

Василенко І.А.

провела обстеження технічного стану ЗАГАЛЬНИЙ АВТОБУС-D ПА3-4234 №АЕ7664АА інв.№50013

В результаті обстеження, встановлено:

- 1 Рік випуску 2010
- 2 Пробіг км. 644893
- 3 Кап.ремонт — не виконувався
- 4 Стан вузлів, системи і агрегатів:

№ п/п	Найменування вузла (основного засоба)	Характеристика дефектів	Спосіб визначення
1	Двигун	Потребує ремонту	Результат попередніх обстежень, візуальний огляд
2	Ходова частина, КПП	Потребує ремонту ходова частина та КПП — заміна	Результат попередніх обстежень, візуальний огляд
3	Кузов	Корозія та відшарування фарби	Візуальний огляд
4	Електрообладнання та електричні системи	Пересихання ел.дротів	Результат попередніх обстежень, візуальний огляд
5	Гальмівна система	Потребує ремонту	Результат попередніх обстежень, візуальний огляд

- Подальша експлуатація загального автобусу-D ПА3-4234 №АЕ7664АА інв.№50013 без ремонту ДВЗ, ходової частини, гальмівної системи, та заміни КПП, ел.дротів не можливе.

Підписи:

Начальник АТЦ

Меркулов Р.М.

Заступник начальника АТЦ з обладнання

Лябіков Д.Ю.

Начальник колони ВПП АТЦ

Пожарук В.К.

Начальник дільниці ТОТ

Василенко І.А.