

АКТ
обстеження технічного стану ЗАГАЛЬНИЙ АВТОБУС-D ПА3-4234 №АЕ7665АА інв.№50014

Комісія в складі: Голова комісії: начальник АТЦ
Члени комісії
Заступник начальника АТЦ з обладнання
Начальник колони ВПП АТЦ
Начальник дільниці ТОТ
провела обстеження технічного стану ЗАГАЛЬНИЙ АВТОБУС-D ПА3-4234 №АЕ7665АА інв.№50014

Меркулов Р.М.
Лябіков Д.Ю.
Пожарук В.К.
Василенко І.А.

В результаті обстеження, встановлено:

- 1 Рік випуску 2010
- 2 Пробіг км. 891902
- 3 Кап.ремонт — не виконувався
- 4 Стан вузлів, системи і агрегатів:

№ п/п	Найменування вузла (основного засоба)	Характеристика дефектів	Спосіб визначення
1	Двигун	Потребує заміни	Результат попередніх обстежень, візуальний огляд
2	Ходова частина, КПП	Потребує ремонту ходова частина та КПП — заміни	Результат попередніх обстежень, візуальний огляд
3	Кузов	Корозія та відшарування фарби	Візуальний огляд
4	Електрообладнання та електросистеми	Пересихання ел.дротів	Результат попередніх обстежень, візуальний огляд
5	Гальмівна система	Потребує ремонту	Результат попередніх обстежень, візуальний огляд

- Подальша експлуатація загального автобусу-D ПА3-4234 №АЕ7665АА інв.№50014 без заміни ДВЗ, КПП, ел.дротів, та ремонту ходової частини, гальмівної системи не можливе.

Підписи:

Начальник АТЦ

Меркулов Р.М.

Заступник начальника АТЦ з обладнання

Лябіков Д.Ю.

Начальник колони ВПП АТЦ

Пожарук В.К.

Начальник дільниці ТОТ

Василенко І.А.