

АКТ

обстеження технічного стану ТРАКТОР КОЛІСНИЙ К-700А ГОСП.№32 ДЕРЖ.№29129АЕ інв.№60636

Комісія в складі: Голова комісії: начальник АТЦ
Члени комісії
Заступник начальника АТЦ з обладнання
Начальник колони ВПП АТЦ
Начальник дільниці ТОТ
провела обстеження технічного стану ТРАКТОР КОЛІСНИЙ К-700А ГОСП.№32 ДЕРЖ.№29129АЕ інв.№60636

Меркулов Р.М.

Лябіков Д.Ю.
Пожарук В.К.
Василенко І.А.

В результаті обстеження, встановлено:

- 1 Рік випуску 1992
- 2 Напрацювання м/г н/р
- 3 Кап.ремонт — не виконувався
- 4 Стан вузлів, системи і агрегатів:

№ п/п	Найменування вузла (основного засоба)	Характеристика дефектів	Спосіб визначення
1	Двигун	Зношення поршневої групи, колінчатого валу та головки блоку циліндрів, низький тиск в системі змазки ДВЗ, підвищена витрата дизельного палива.	Результат попередніх обстежень, візуальний огляд
2	Ходова частина, КПП	Сторонній шум, підвищена вібрація, збій при перемиканні КПП. Граничний знос робочої поверхні, присутність металічних включень (продуктів зносу) у системі змащення.	Результат попередніх обстежень, візуальний огляд
3	Рама та кабіна	Корозія, тріщини, поведення корпусу рами.	Візуальний огляд
4	Електрообладнання та електросистеми	Замикання статорних якірних обмоток стартера та генератора. Механічний знос елементів проводки, розриви електричного ланцюга.	Результат попередніх обстежень, візуальний огляд
5	Гальмівна система	Порушення герметичності гальмівної системи, критичний знос барабанів.	Результат попередніх обстежень, візуальний огляд

- Подальша експлуатація ТРАКТОР КОЛІСНИЙ К-700А ГОСП.№32 ДЕРЖ.№29129АЕ інв.№60636 без ремонту ДВЗ, КПП, ел.дротів, гідравлічної системи не можливе.

Підписи:

Начальник АТЦ

Заступник начальника АТЦ з обладнання

Начальник колони КДТ

Начальник дільниці ТОТ

Меркулов Р.М.

Лябіков Д.Ю.

Здохленко Ю.В.

Василенко І.А.