

АКТ

обстеження технічного стану СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ-Е КАМАЗ-54112 №АЕ2864ЕА інв.№60575

Комісія в складі: Голова комісії: начальник АТЦ
Члени комісії
Заступник начальника АТЦ з обладнання
Начальник колони ТП та СТ
Начальник дільниці ТОТ
провела обстеження технічного стану спеціалізованого сідлового ТЯГАЧ-Е КАМАЗ-54112 №АЕ2864ЕА інв.№60575

Меркулов Р.М.

Лябіков Д.Ю.

Федоров Є.Ю.

Василенко І.А.

В результаті обстеження, встановлено:

- 1 Рік випуску 1987
- 2 Пробіг км. 850291
- 3 Кап.ремонт — не виконувався
- 4 Стан вузлів, системи і агрегатів:

№ п/п	Найменування вузла (основного засоба)	Характеристика дефектів	Спосіб визначення
1	Двигун	Потрібен ремонт або заміна	Результат попередніх обстежень, візуальний огляд
2	Ходова частина, КПП	Потребує ремонту або заміна КПП, ізнас обертових механізмів переднього та заднього мостів	Результат попередніх обстежень, візуальний огляд
3	Електрообладнання та електросистеми	Пересихання ел.дротів, розтріскування відроджувачів фар	Результат попередніх обстежень, візуальний огляд
4	Гальмівна система	Витікання гальмівної рідини, порушення цілостності гальмівної системи	Результат попередніх обстежень, візуальний огляд

- Подальша експлуатація спеціалізованого сідлового ТЯГАЧ-Е КАМАЗ-54112 №АЕ2864ЕА інв.№60575 без ДВЗ, КПП, ел.дротів, ремонту переднього та заднього мостів та гальмівної системи не можливе.

Підписи:

Начальник АТЦ

Меркулов Р.М.

Заступник начальника АТЦ з обладнання

Лябіков Д.Ю.

Начальник колони ТП та СТ

Федоров Є.Ю.

Начальник дільниці ТОТ

Василенко І.А.