

АКТ

обстеження технічного стану Автобуса МАЗ-257030 інв.№50235, Держ.№ АЕ 68-56 ОС

Комісія в складі: Голова комісії: начальник АТЦ

Меркулов Р.М.

Члени комісії

Начальник колони ТП та ВПП

Ільєнко А.В.

Начальник колони КДТ АТЦ

Здохленко Ю.В.

Начальник ДТОТ

Василенко І.А.

провела обстеження технічного стану Автобуса МАЗ-257030 інв.№50235, Держ.№ АЕ 68-56 ОС

В результаті обстеження, встановлено:

- 1 Рік введення в експлуатацію 2020 р.
- 2 Напрацювання 163926 км.
- 3 Стан вузлів, системи і агрегатів:

№ п/п	Найменування вузла (основного засоба)	Характеристика дефектів	Спосіб визначення
1	ДВЗ	Не функціонує система подачі Adblui	Результат попередніх обстежень
2	КПП	Без зауважень	Результат попередніх обстежень
3	Ходова частина	Без зауважень	Результат попередніх обстежень
4	Система трансмісії	Без зауважень	Результат попередніх обстежень
5.	Електрообладнання та електросистеми	Відсутня напруга на дві паливні форсунки. Пересихання захисної оболонки електро дротів.	Результат попередніх обстежень
6.	Салон	Помітні сліди від експлуатації на сидіннях є потертості в наслідок експлуатацій.	Результат попередніх обстежень, візуальний огляд

Підписи:

Начальник колони КДТ АТЦ

Здохленко Ю.В.

Начальник колони ТП та ВПП

Ільєнко А.В.

Начальник ДТОТ

Василенко І.А.